

Vrenaån, å, Nykyrka sn, Jönåkers hd,  
Vrena sn, Oppunda hd, Söd. l.

Forts.: Nu fritt vattenflöde utan  
damm. Vid platsen för den nuvarande  
träindustrin var det förr vattenfall.  
Genom att spränga där sänkte man på  
1800-talet Yngaren och Hallbosjön.  
Forsen jämnades ut ; man sprängde ä-  
ven vid platsen för den nuvarande  
landsvägsbron.

S.Strandberg 1972